

Istruzioni Montaggio FURIOUS su BEWO

(TORPADO E-Bike)



Rimuovere la BATTERIA dall' E-BIKE



Rimuovere le viti che fissano il carter laterale sinistro indicate con le frecce verdi



Rimuovere il carter in plastica


IL DISPOSITIVO  NON E' STAGNO
Evitare qualsiasi contatto con l'acqua !!

NON ESERCITARE  PRESSIONE sul
dispositivo chiudendo il Carter o il Motore !!



Individuare e seguire il cavetto che parte dal SENSORE VELOCITA' ed entra nel carter motore appena rimosso..

Il cavetto è evidenziato con la freccia verde nella foto qui accanto e anche nella foto precedente!




Seguendo il cavetto che proviene dal SENSORE DI VELOCITA' individuare il **Connettore a tre poli (1)** che lo collega al motore

Scogliere il connettore (1) del sensore di velocità premendo sulla linguetta di sblocco (si ottengono così due connettori)

Collegare i due connettori del dispositivo Furious

Il collegamento è univoco, i connettori sono diversi tra di loro.



Riporre il dispositivo ordinatamente all'interno del carter motore.

Se rimane spazio vuoto bloccare con un po' di gomma-pugna per evitare che sia soggetto a squotimenti e vibrazioni.

Richiudere il carter in plastica.



Funzionamento:

Furious Easy è attivo fin dalla sua installazione e non è disattivabile.

Il display indica la metà della velocità reale e delle percorrenze chilometriche e il motore assiste fino ad una velocità di circa 50 kmh.

IL DISPOSITIVO  NON E' STAGNO
Evitare qualsiasi contatto con l'acqua !!

NON ESERCITARE  PRESSIONE sul
dispositivo chiudendo il Carter o il Motore !!